

Номер по ред	Регистрационен номер и дата на регистрацията	Номер на акта за собственост на находището на минерални води		Находнище на минерални води	Вид на съоръжението (водоземно, промислено или за мониторинг)	Наименование на съоръжението съгласно чл.89, ал.1 Наредба №1	Данни за съоръжението, предназначени за водоземане					Дълбочина (м)	Конструктивни характеристики за съоръжението, предназначени за водоземане	Ниво на водата или напор (в м)	Данни за устройството оборудване на съоръжението		Заповед за СОЗ, издадена по реда на Наредба №32000 г. https://www.moew.gov.bg/en/mineral-voed/mineral-voed/	Номер на заповедта (протокола) за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището https://www.moew.gov.bg/en/mineral-voed/mineral-voed/	Номер на балансовата оценка БСО на минералните води от съоръжението https://www.mh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/register/
		Номер на акта за изключителна държавна собственост на находището на минерални води	Номер на акта за публична държавна собственост на находището на минерални води				Година на изграждане	Географски координати - N	Географски координати - E	Геодезически координати "1970" - X	Геодезически координати "1970" - Y				Технически характеристики на оборудването (добро/лошо)	Състояние на оборудването (добро/лошо)			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
70	351090019 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	не е актуален	Хисаря, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водоземно	Каптаж "Пепеляшка-II"	1936г.	42°29'54.5"	24°42'48.1"	8612862.43	4562143.58	15-25м	1. Каптаж на язовир "Пепеляшка" е в недействително състояние. Водата се извлича на ниво "Пепеляшка" и е изключително държавна собственост на находището.	кота на самозоните 337,47	1. Обектът е оборудван с "Пепеляшка" има СОЗ, лопи, 1 шрифт от дупрорезни метални пружини и 1 шрифт от пружини.	добро	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2009г.	Заповед МОСВ № РД-175/24.04.2000 г. и МЗ№РД/09-369/28.04.2009г. за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находище и аминерална вода "Хисаря"	
71	351090020 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	не е актуален	Хисаря, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водоземно	Каптаж "Чир баня"	1951г.	42°29'44.6"	24°42'47.3"	8612798.11	4581984.42	15-25м	1. Разположен на десния бряг на Бябурларският Каптаж на язовир "Пепеляшка" с изключителна държавна собственост на находището.	кота на самозоните 324,01	1. Разположен на десния бряг на Бябурларският Каптаж на язовир "Пепеляшка" с изключителна държавна собственост на находището.	добро	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2009г.	№63/19.06.2017г.	
72	351090021 26.03.2008г.	Акт №180/18.04.1997г.	не е актуален	Хисаря, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив	водоземно	Каптаж Баннето Мирамир		42°28'47.7"	24°42'39.8"	8612864.28	4580213,8	15-25м	1. Разположен на десния бряг на р. Тополница, откъдето извира в нея на левия бряг речка Сивина.	---	1. Разположен на десния бряг на р. Тополница, откъдето извира в нея на левия бряг речка Сивина.	добро	Заповед № РД-711/29.09.2006 г. и №РД09-299/23.05.2009г.	№64/19.06.2017г.	
73	351095001 26.03.2008г.	Акт № 632/16.02.2001 г.	не е актуален	"Черпан", гр. Черпан, община Черпан, област Стара Загора	напователно	Сондаж №6	1988 г.	42°19'54.7"	25°17'26.4"			600,0	Разположен в близост до сондаж №7. Сондажът е изграден в бетонна камера с диаметър 1,0х1,0 м и дълбочина 2,00 м без ками. Вероятно по време на изграждане са изключени в близост.	кота на самозоните 355,50	1. Разположен в близост до сондаж №7. Сондажът е изграден в бетонна камера с диаметър 1,0х1,0 м и дълбочина 2,00 м без ками.	лошо	НМА, извършва се мониторинг	нма	
74	351095002 26.03.2008г.	Акт № 632/16.02.2001 г.	не е актуален	"Черпан", гр. Черпан, община Черпан, област Стара Загора	водоземно	Сондаж №7	1990 г.	42°11'27.6"	25°19'10.6"			702,0	Разположен в близост до сондаж №6. Сондажът е изграден в бетонна камера с диаметър 2,0х2,0 м с ками и е изграден с резултат от геологично изследване.	кота на самозоните 364,20	Разположен в близост до сондаж №6. Сондажът е изграден в бетонна камера с диаметър 2,0х2,0 м с ками и е изграден с резултат от геологично изследване.	лошо	НМА, извършва се мониторинг	нма	

Област: Удари
дирекция "Източнотополски район"

Висш директор

Съгласен: Р. Гитрова
инженер, директор "Контрол"

директор, директор "Контрол"
анн. В. Виланов