



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

Изх. № ПУ-01-741 (4)
Пловдив, 28.10.2021 г.

ДО
Г-Н ИВАЙЛО ЙОТКОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛОВДИВ
БУЛ. „МАРИЦА” №122
4000 ГР. ПЛОВДИВ

На Ваш Изх. № ОВОС-1464-2/21.07.2021 г.

Относно: Допълнение към становището за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) с наш Изх. № ПУ-01-741(3)/28.09.2021 г. за „Изграждане автосалон за продажба на употребявани автомобили и офис сгради“ в имот с идентификатор 53833.3.42, землище с. Орризаре, общ. Родопи, обл. Пловдив, с възложител: г-жа Даниела Белева, гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТКОВ,

Във връзка с проведена проверка на място от Ваши експерти, Басейнова Дирекция „Източноевропейски район”, гр. Пловдив изразява следното становище:

При извършената проверка не е установено изграждане на автосалон за продажба на употребявани автомобили и офис сграда в границите на 53833.3.42, с. Орризаре, общ. Родопи, обл. Пловдив, предмет на ИП с Ваш Вх. № ОВОС-1464-2/07.07.2021 г. в РИОСВ - Пловдив.

Имотът е ограден с телени мрежи, монтирани на бетонни колове. В имотът има съществуващи 5 броя частично разрушени полиетиленови оранжерии, които не се използват по предназначение, повреден метален фургон на колела и метален гараж, които са налични в имота при закупуването му през 2018 г. В границите на имота има множество излезли от употреба моторни превозни средства и части от автомобили, които според представител на собственика се съхраняват временно.

В ПИ 53833.3.42, с. Орризаре е установен съществуващ сондажен кладенец, който е бил наличен при закупуване на имота. В ИП е предвидено изграждане на нов сондажен кладенец с дълбочина до 10 м, в западния край на имота.

Към настоящия момент в БД ИБР няма входяща документация за регистрация на съществуващ собствен водоизточник в ПИ с идентификатор 53833.3.42, землище с. Орризаре, общ. Родопи, обл. Пловдив.



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001

Тъй като инвеститорът не предвижда да използва съществуващото съоръжение за подземни води, следва да се извърши ликвидиране съгласно чл. 109, чл. 110 и чл. 111 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването и министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г. За водоснабдяване на имота чрез собствен водоизточник, следва да се проведе процедура в БД ИБР по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения на основание чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл.44, ал.1, във връзка с чл.50, ал.7 и ал.8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

С уважение,

ИНЖ. НИКО
Директор на 1



ия „Източнобеломорски район“

