



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-69 (.....)

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

Пловдив, 27.01.2025 г.

ДО  
Г-Н ИВАЙЛО ЙОТКОВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ  
БУЛ. „МАРИЦА“ №122, ЕТ. 5  
4000, ГР. ПЛОВДИВ

Ваш изх. № ОВОС-187-1/21.01.2025 г.

**Относно:** Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите за ИП „Реконструкция на ГНК „Лесичово – Стряма“ от км 12+829 до км 18+464“, с възложител „Напоителни Системи“ ЕАД, клон „Марица“, гр. Пловдив.

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТКОВ,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ и Ваше писмо с № ОВОС-187-1/21.01.2025 г., изпратено на основание чл. 12, ал. 5 и 6 от Наредбата за ОС, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):**

**1.1. Характеристика и цел.** ИП е за реконструкция на Главен напоителен канал (ГНК) „Лесичово – Стряма“ от км 12+829 до км 18+464 в с. Найден Герово, гр. Съединение и с. Правище, община Съединение с обща дължина 5 635 м. ГНК в този участък е част от транспортно-разпределителната мрежа на напоителна система „Тополница“ към клон „Марица“ на НС ЕАД. Основен водоизточник за ГНК е язовир „Тополница“. Началото на канала се намира на границата между област Пазарджик и област Пловдив на км 10+890, а краят е в землището на с. Любен и захранва изравнител „Пясъчник“. Предмет на ремонт/реконструкция са и съоръженията по канала – водостоци, пасарелки, мост канал, вододели и др. Облицовката на канала е силно компрометирана и обрушена. Наблюдават се участъци, които са затлачени с храстовидна растителност. Всички съоръжения са амортизирани и/или не изпълняват своята функция. Тръбните водоземания пропускат значителни количества вода през уплътненията на саваците. Всички саваци са за ремонт или подмяна. Част от тръбните водоземания (вододели) са запушени от хетерогенни насипи (отпадъци, почва) или растителност. Тези обстоятелства водят до значителни загуби на вода. Предвижда се рехабилитация на ГНК и съоръженията по него за да се сведат до минимум загубите па вода и да се повиши коефициента на полезно действие на канала и на системата. Предвидените дейности от ИП включват:

- Премахване на храстовидна и дървесна растителност навлязла в съоръжението и сервитутната му зона;
- Възстановяване на фуги;



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33  
Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail:  
[bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)



ISO 9001:2015

Certificate No BG/L3982/1413



–Премахване на стара монолитна облицовка и подготовка на профила на канала за ново облицоване;

–Облицовка на канала с дебелина 10 см с цел намаляване на загубите от филтрация през дъното и откосите;

–Запазване на широчината на дъното на коритото с цел запазване на дълбочината в канала;

–Реконструкция на водостоците под канала;

–Реконструкция на тръбните вододелни;

–Монтаж на измервателна техника – ултразвукови разходомери за прецизно измерване на пиво и скорост на вода в открити канали и безнапорни тръбопроводи.

– Изкопаване на материали (наноси, стари облицовки и компрометирани насипни материали) в рамките на чистите линии на напречните профили на съоръженията, съобразени в основите на съоръженията и проектните габарити на канала. Изкопите за тръбни водостоци, тръби, сифони, дрепажи и канали се ограничават от изкоп до указаната дълбочина и широчина, необходима за изграждане на съоръжението. При изкопи за плочести водостоци, мостове, контрафорси, колони, подпорни стени, пегите на колоните, преградните стени и всички сходни конструктивни елементи, изкопните работи са в границите на изкопа, получен от вертикалните равнини, успоредни на и съвпадащи с чистите линии на фундаментите, основите или стъпките на съществуващите конструкции.

На обекта няма да се формират отпадъчни води.

ИП е във връзка с кандидатстване на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК 831160078, за подпомагане по интервенция „П.Г.5 – инвестиции в инфраструктура за напояване“ към Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г., за реконструкция, възстановяване и модернизация на съществуващия държавен хидромелиоративен фонд в Република България, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД.

**1.2. Местоположение.** Според представената в уведомлението информация – в ПИ с идентификатори №№ 58058.14.7, 58058.25.51, 58058.15.65, 58058.15.64, 58058.27.102, 70528.1.200, 70528.1.201, 51069.25.127, 51069.38.131, 51069.37.132, 51069.32.123 и 51069.24.277, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Потока от извори до гр. Съединение“ с код BG3MA500R129 и в чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06, определени съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от Закона за водите(ЗВ), включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР. Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Местоположението на ИП не засяга зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2, 4 и 5 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР.

ИП не засяга пояси на санитарно охранителни зони (СОЗ), учредени до настоящия момент.

ИП не попада в определените РЗПРН от ПУРН на ИБР 2022-2027 г. и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146с от ЗВ, но попада във водосбора на притоци на РЗПРН.

### **1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:**

**1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР:** Повърхностно водно тяло с код BG3MA500R129 е определено като естествено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК фитобентос (повишаване с една степен); общ фосфор (СГС - понижение с 0,01mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.





**1.3.2. Състояние съгласно последна годишна оценка:** за 2023 г. водно тяло „Река Потока от извори до гр. Съединение” с код BG3MA500R129 е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели фитобентос, общ фосфор и в добро химично състояние по матрица „вода”.

**1.3.3. Заключение:** За 2023 г. водно тяло „Река Потока от извори до гр. Съединение” с код BG3MA500R129 е с непроменени екологично и (добро по матрица „вода”) химично състояние спрямо съответно определените в ПУРБ на ИБР.

#### **1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:**

**1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ.** Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, като за конкретното ИП няма предвидени забрани и ограничения. На настоящото ИП в ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. съответства мярка с код EW\_2 – Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване, действие с код EW\_2\_6 – Реконструкция на водопреносната мрежа, вкл. облицоване на напоителни канали за обществено напояване.

**1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ, свързани със зоните за защита на водите.** Няма.

**1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР.** Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към ПУРН на ИБР 2022-2027. За настоящото ИП в ПУРН на ИБР 2022-2027 г. няма определена конкретна мярка.

**1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение от реализацията на ИП:** Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

#### **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите по отношение на този вид инвестиционни намерения.**

**2.1. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите:** В ЗВ няма предвидени забрани и ограничения по отношение на настоящото ИП. Дейностите по ИП попадат в обхвата на чл. 138, ал. 4 и чл. 139, ал. 1 от ЗВ. Реконструкцията на съоръженията в обхвата на водните обекти – р. Иланско дере в с. Найден Герово, р. Мармаришкото дере, яз. „Правище” и безименни реки, попадат в обхвата на чл. 46, (1) т. 1, б. „б” от ЗВ и чл. 46 (5) от ЗВ и подлежат на разрешителен режим в случай на засягане на водните обекти при изпълнение на дейностите.

**2.2. Забрани и ограничения и изисквания в подзаконовни актове към Закона за водите:** Няма предвидени забрани и ограничения.

**Заключение:** Представеното ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, **при спазване на следните условия:**

- Предварително уведомяване на БДИБР с данните, посочени в чл. 58, ал. (2) от ЗВ.
- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води от дейностите по ИП, в това число и нефтопродукти от строителната техника.
- Наличие на издадени разрешителни за ползване на повърхностни водни обекти при реконструкция на съоръжения в речните легла, в случай на засягане на водните обекти.

**3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.** В БДИБР няма данни за действащи към момента разрешени въздействия от характера на дейностите по ИП за мястото на реализацията му.

**Параметри на разрешен натиск:** Неприложимо – липсват разрешени въздействия от характера на ИП за мястото на реализацията му.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане:** ИП не предвижда водовземане от подземно водно тяло.



5. **Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми:** Не се очаква предвидените дейности по ИП да окажат съществено негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и горе цитираните условия.

6. **Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС:** Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3 от Закона за водите.

С уважение,

**ВАСИЛ УЗУНОВ**

*Директор на Басейнова дирекция*

