



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-106 (...1...)

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

Пловдив, 06.03.2025 г.

ДО

Г-ЖА МАРИАНА ВЪЛЧЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ХАСКОВО
УЛ. „ДОБРУДЖА“ № 14
ГР. ХАСКОВО, 6300

Ваш изх. № ПД-170(1)/28.01.2025 г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за ИП за „Обект: НС „Тракиец“. Магистрален канал М-1-Рехабилитация и реконструкция на дюкери от №1 до №5 включително. Реконструкция на облицовани участъци, рехабилитация на водовземни съоръжения, затворни съоръжения, изпускатели и преливници, от км 5+450 до км 7+838“, с възложител „Напоителни системи“ ЕАД клон Хасково.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЪЛЧЕВА,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ и Ваше писмо с № ПД-170(1)/28.01.2025 г., изпратено на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за ОС, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

1.1. Характеристика и цел. Магистрален канал М-1 е хидромелиоративно съоръжение от НС „Тракиец“ с обща дължина от 47515 м. Каналът подава вода за напояване от яз. „Тракиец“, като в по-голямата си част същият е облицован. Поради дългогодишна експлоатация, в много участъци облицовката е в лошо състояние. Предмет на ИП е реконструкция облицовката от км 5+450 до км 7+838, заедно с прилежащите съоръжения, както реконструкция и рехабилитация на дюкери от №1 до №5 включително.

Предвидените дейности включват:

- Изсичане на храсти и единични дървета;
- Разбиване на бетонова облицовка;
- Доизкопаване и подравняване откосите и дъното;
- Полагане на пясъчно легло;
- Монолитна бетонова облицовка на открити канали;
- Реконструкция и рехабилитация на 5 бр. дюкери, вкл. входна и изходна част;
- Ремонт на водовземни съоръжения, изпускатели и преливници в участъка;

На обекта няма да се формират отпадъчни води.



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/1398Q/1411

ИП е във връзка с кандидатстване на „Напоителни системи“ ЕАД, ЕИК 831160078, за подпомагане по интервенция „П.Г.5 – инвестиции в инфраструктура за напояване“ към Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г., за реконструкция, възстановяване и модернизация на съществуващия държавен хидромелиоративен фонд в Република България, стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД.

1.2. Местоположение. Според представената в уведомлението информация – координати на крайните точки на: Дюкер №1 начало (вход) 41°52'9.04"N 25°26'52.48"E, изход (край) 41°52'13.15"N, E: 25°27'11.31" E в ПИ № 72953.29.1127; 72953.11.306 в землище на с. Тракиец; Дюкер №2 начало (вход) 41°52'10.88"N, 25°27'42.47"E, изход (край) 41°52'11.21"N, 25°27'49.78" E в ПИ № 72953.34.284; 72953.38.268 в землище на с.Тракиец; Дюкер №3 начало (вход) 41°52'6.32"N, 25°28'20.21"E, изход (край) 41°52'8.07"N, 25°28'38.95"E в ПИ № 72953.38.268; 72953.36.389 в землище на с.Тракиец; Дюкер №4 начало (вход) 41°52'10.43"N, E: 25°29'1.41"E, изход (край) 41°52'11.55"N, 25°29'12.11"E в ПИ № 38399.34.53 в землище на с. Конуш; Дюкер №5 начало (вход) 41°52'12.21"N, 25°29'24.18"E, изход (край) 41°52'11.88"N, 25°29'40.34"E в ПИ № 38399.34.53; 38399.46.88 в землище на с.Конуш; Реконструкция на облицовани участъци, рехабилитация на водовземни съоръжения, затворни съоръжения, изпускатели и преливници, от км 5+450 до км 7+838: Начало: N: 41°52'11.88", 25°29'40.34"E, Край: N: 41°52'34.11", 25°30'37.87"E, землище с.Конуш – ПИ № 38399.46.88; 38399.49.88; 38399.52.88; 38399.53.88; 38399.40.88, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Харманлийска до вливане на р.Хасковска“ с код **BG3MA100R233**. ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код **BGCSARI06**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР. Местоположението на ИП не засяга зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 за повърхностни води, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Местоположението на ИП не засяга пояси на учредени до настоящия момент санитарно-охранителни зони (СОЗ).

Местоположението на ИП не попада в определените РЗПРН на ПУРН на ИБР 2016-2021 г. и ПУРН на ИБР 2022-2027 г. и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ, но попада във водосбора на притоци на РЗПРН.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР: Повърхностно водно тяло с код BG3MA100R233 е определено като естествено в много лошо екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е Постигане на добро екологично състояние по БЕК Риби (повишаване с 3 степени); БЕК Макрофити (повишаване с 2 степени); БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); общ фосфор (СГС - понижение с 0,55 mg/l); общ азот (СГС - понижение с 1,55 mg/l); БПК5 (СГС – понижение с 3,63 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и постигане на добро химично състояние - СКОС за изместващите показатели (вода - флуорантен) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2. Състояние съгласно последна годишна оценка: За 2023 г. ВТ с код BG3MA100R233 е определено в много лошо екологично състояние с отклонения по показатели макрофити,



макробезгръбначни, риби, общ азот, общ фосфор, БПК5 (реки) и в добро химично състояние по матрица „вода“.

1.3.3. Заключение: За 2023 г.:ВТ с код BG3MA200R020 е с непроменено екологично и подобро (добро по матрица „вода“) химично състояние спрямо съответно определените в ПУРБ на ИБР 2022-2027 г.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, като за конкретното ИП няма предвидени забрани и ограничения. На настоящото ИП в ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. съответства мярка с код EW_2 – Намаляване на водоземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване, действие с код EW_2_6 – Реконструкция на водопреносната мрежа, вкл. облицоване на напоителни канали за обществено напояване.

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ, свързани със зоните за защита на водите. Няма.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към ПУРН на ИБР 2022-2027. За настоящото ИП в ПУРН на ИБР 2022-2027 г. няма определена конкретна мярка.

1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение от реализацията на ИП: Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите по отношение на този вид инвестиционни намерения.

2.1. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите: В ЗВ няма предвидени забрани и ограничения по отношение на настоящото ИП. Дейностите по магистрален канал М-1 от ИП попадат в обхвата на чл. 138, ал. 4 и чл. 139, ал. 1 от ЗВ. Реконструкцията или модернизация на съоръжения на ГНК в обхвата притоци на р. Харманлийска река в участъка на ИП попадат в обхвата на чл. 46, (1) т. 1, б. „б“ от ЗВ и чл. 46 (5) от ЗВ и подлежат на разрешителен режим при *засягане* на естественото им състояние.

2.2. Забрани и ограничения и изисквания в подзаконовни актове към Закона за водите: Няма предвидени забрани и ограничения.

Заключение: Представеното ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, **при спазване на следните условия:**

- Предварително уведомяване на БДИБР с данните, посочени в чл. 58, ал. (2) от ЗВ по отношение на дейностите по канал М-1 извън обхвата на пресичани притоци на р. Харманлийска река в участъка на ИП.
- Наличие на издадени разрешителни за ползване на повърхностни водни обекти за реконструкция на съоръженията в обхвата на речните легла, при засягане на естественото им състояние.
- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води от дейностите по ИП, в това число и нефтопродукти от строителната техника.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В БДИБР няма данни за действащи към момента разрешени въздействия от характера на дейностите по ИП за мястото на реализацията му.

Параметри на разрешен натиск: Неприложимо – липсват разрешени въздействия от характера на ИП за мястото на реализацията му.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане: ИП не предвижда водоземане от подземно водно тяло.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Не се очаква предвидените дейности по ИП да окажат съществено негативно



влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и горе цитираните условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС: Считаю, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3 от Закона за водите.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Изп

