



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейнова дирекция „Източноевропейски район” (БД ИБР) за месец февруари 2026г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност:

През месеца са извършени общо 212 броя проверки, от които 151 броя са проверки по разрешителни, издадени по реда на Закона за водите.

Обработени са общо 1 512 броя декларации по чл. 194б, ал.1 от ЗВ и обходи по подадени в БД ИБР процедури по издаване, изменение и продължаване на срока на действие на разрешителни.

Извършени са 31 проверки по подадени сигнали и жалби, като 29 от тях са получени на „Зелен телефон“ и са дадени 2 броя предписания.

В резултат на извършените 151 проверки по изпълнение на условията в издадените разрешителни са направени 6 броя предписания.

За предприемане на действия съгласно разпоредбите на Закона за водите, с цел осигуряване проводимост на речното легло са дадени 3 броя предписания.

В резултат на извършените контролни проверки са дадени 5 броя предписания.

През месец февруари са съставени 16 броя АУАН и са издадени три броя наказателни постановления. Общата стойност на наложени глоби/имуществени санкции е 12 271,00 евро. Постъпилите суми от наказателни постановления са 10 022,00 евро.

Постъпилите суми, представляващи събрани такси по Закона за водите, през месец февруари 2025г. са 2 792 378,00 евро.

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:

1. По направления на извършената контролна дейност

При определяне на броя на проверките са отчетени всички проверявани дейности в рамките на една проверка.

- Дейности по състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения: 25 бр.
- Състояние и правилна експлоатация на водоземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите: 5 бр.
- Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ: 151 бр.
- Сигнали и жалби: 31 бр.
- Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ на територията на БД ИБР: 12 бр.

Ежемесечно се извършва контрол по изпълнението на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ на територията на БД ИБР, а именно за язовирите:



Копринка, Жребчево, Асеновец, Малко Шарково, Домлян, Пясъчник, Тополница, Белмекен, Голям Беглик/Широка поляна, Батак, Въча, Цанков камък, Тракиец, Боровица, Кърджали, Студен кладенец, Ивайловград и Розов кладенец.

2. Последващ контрол:

През месеца е осъществяван последващ контрол за изпълнение на дадените предписания, част от които са описани по-долу:

- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „Строител“ ЕООД, относно монтиране на измервателно устройство след извършена метрологична проверка, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка по документи във връзка с дадени предписания на кмета на Община Пазарджик, относно предоставяне на всички документи относно изграждането на водовземни съоръжения 3 бр. ТК, разположено в гр. Пазарджик, за приемане на новоизграденото съоръжение съгласно изискванията на Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, констатирано е, че дадените предписания не са изпълнени. За констатираните нарушения са образувани административнонаказателни производства.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „Драма“ ЕООД, относно монтиране на работещо измервателно устройство, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „РИГЕЛ-99“ ООД, относно монтиране на измервателно устройство след извършена метрологична проверка, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „Скайтрак“ ООД, относно монтиране на измервателно у-во след извършена метрологична проверка, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на кмета на Община Калояново, относно „Да се осигури проводимостта на речното легло в обследваните участъци, от р. Пикла в с. Калояново, общ. Калояново, като се премахнат израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета, при спазване на разпоредбите на Закона за водите“, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „Стойчев и Синове“ ООД, относно монтиране на измервателно устройство след извършена метрологична проверка, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка по документи във връзка с дадено предписание на „ПРОКС-2“ ООД, относно предоставяне на проект за ликвидация на ВС, съгласно Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води констатирано е, че даденото предписание не е изпълнено. За констатираното нарушение е образувано административнонаказателно производство.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание с писмо от Директора на БД ИБР с изх. №КД-03-178(3)/07.01.2026г. на „БАЛАСТРИЕРИ“ ЕООД, относно демонтиране на помпеното оборудване от 2 бр. водовземни съоръжения – тръбни кладенци и създаване техническа възможност за пломбиране на устията им. Констатирано е, че даденото предписание не е изпълнено. За констатираното нарушение ще бъде образувано административнонаказателно производство.

Проверки по сигнали и жалби

Извършени са проверки на сигнали и жалби, част от които са описани по-долу

- Във връзка с постъпил сигнал в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (БД ИБР) на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-43/05.02.2026г. (рег. №СЗТ-18/05.02.2026г.), относно непочистена река Бяла, в гр. Смолян, ул. „Хаджи Иван Бечев“ №1, общ Смолян, обл. Смолян и запушени отводнителни канали за дъждовни води, е извършена проверка на място, в присъствието на сигналоподателя. Констатирано е, че в река Бяла в участък, намиращ се под сградата на „Хроновски-БГ“ ЕООД, гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Хаджи Иван Бечев“ №1, общ. Смолян, обл. Смолян е придобила вода в резултат на падналите проливни и интензивни дъждове, като е променен цвета на водата-кафяв. Речното легло на реката в този участък е проводимо и няма излизане на води от речното корито. Запазена е естествената растителност по брега на реката в същия участък и е осигурена проводимост в речното легло. Установено е наличието на запушен отводнителен канализационен клон за дъждовни води, като изхода му се намира в река Бяла в горечитирания участък. Съгласно разпоредбата на чл. 151, ал. 4, т. 1-5 от ЗВ контролът на всички обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води, без значение дали има издадено по реда на Закона за водите разрешително, е от компетентността на Регионалната дирекция по околната среда и водите гр. Смолян, респективно установяването на източника и произхода на замърсяването на реката е от компетентността на РИОСВ – Смолян.

Предвид разпоредбите на чл.10, ал.2 от ЗВ, кметът на Община Смолян е компетентен за осъществяване политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопански системи и съоръжения - общинска собственост и той следва да осигури средства за изграждане на подземна инфраструктура на населеното място. Съгласно чл. 46, ал. 4, т. 2 от Закона за водите за обекти, формиращи битово-фекални отпадъчни води в границите на населените места и селищните образувания без изградена канализационна система, се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията. Предвид гореизложеното приложено е изпратено до Община Смолян по компетентност постъпилия сигнал в БД ИБР за предприемане на необходимите действия, съгласно предоставените правомощия.

- Във връзка с постъпили сигнали в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-52/16.02.2026г. (рег. №СЗТ-24/15.02.2026г.) и вх. №КД-03-52-1/16.02.2026г. (рег. №СЗТ-29/16.02.2026г.), с твърдения за запушено дере в гр. Неделино, като се твърди, че същото е излязло от коритото си е извършена проверка на място. Установено е сухо безименно дере, формиращо водосбора си в ПИ с идентификатор 51319.8.324 по КККР на гр. Неделино, вид собственост държавна частна, вид територия - горска, след което преминавайки през ПИ с идентификатор 51319.502.275, общинска частна собственост, навлиза в урбанизираната част на град Неделино. Дерето след това минава напречно (подземно) под улица „Шина Андреева“ ПИ 51319.502.267, чрез стоманобетонен водосток и продължава оттичането си през ПИ 51319.502.257, и се влива в река Неделинска. Водата в дерето преди преминаването си през водостока на общинската улица „Шина Андреева“ е изляла от коритото си и преминавайки през частен имот ПИ с идентификатор 51319.502.276, е залял улицата нанасяйки земна маса на уличното платно, в следствие на което е запушена дъждоприемна шахта, след което след улица „Шина Андреева“ водата е преминала през частни имоти. Излизането на водата от речното

корито е в следствие на това, че речното корито е стеснено - напречното сечение в долната част на коритото е недостатъчно за поемане на високите води при проливните дъждове.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-58/16.02.2026г. (рег. №СЗТ-31/16.02.2026г.), за придошла река в гр. Неделино, която е наводнила строителен обект по европейски програми, е извършена съвместна проверка на място с представител на Община Неделино, съгласно подадения сигнал. Констатирано е, че откъм десен бряг на река Неделинска в ПИ с идентификатор 51319.502.536 по КККР на гр. Неделино, област Смолян, се изгражда обект /строеж ЦСПЛУТС. Имотът граничи с воден обект река Неделинска, като в участъка реката е частично коригирана със стоманобетонни подпорни стени. Непосредствено преди описания строеж в участък от около 25м преди обекта речното корито не е коригирано (не е изградена корекция), което реално застрашава ПИ с идентификатор 51319.502.536 от свлачищни процеси (ерозионни) откъм речното корито. При проверката не е установено излизане на река Неделинска от коритото ѝ.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-40/03.02.2026г. (рег. №СЗТ-17/03.02.2026г.), относно голямо свлачище в реката след отбивката за с. Кръстава, общ. Велинград, вследствие на което едното платно на междуселищен път Велинград-Сърница е затворен. В резултат на свлечената скална маса е запълнено речното корито и част от пътното платно. Свикан е общинския щаб за действия при бедствия и аварии на Община Велинград и на 03.02.2026 г. при извършената проверка на терен е обявено частично бедствено положение. Предвидени са действия за преодоляване кризисната ситуация.

- В БД ИБР е постъпил сигнал на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-47/09.02.2026г. (рег. №СЗТ-21/09.02.2026г.), относно замърсяване на каптаж за минерална вода „Момин проход“ от който се захранва хотел „Невен“ в гр. Момин проход. Посочено е, че реката навлиза в каптажа, който е пълен с тиня и има опасност да се зарази каптажа и водоползвателите да остана без вода. Във връзка с горното е извършена съвместна проверка на място с представители на Община Костенец. Констатирано е че действително е имало навлизане на вода от реката в събирателната шахта и входното преддверие към нея, където се намират помпените уредби на водоползвателите. По данни, предоставени от представителните на Община Костенец, замърсяването е констатирано на 08.02.2026г. вечерта, а на 09.02.2026г. сутринта за започнати дейности по изместване на водното течение на р. Башница към отсрещната страна на реката. Поставени са материали препречващи пътя на водата, която от обилните валежи от дъжд и сняг са довели до повишение на речното ниво и проникване на вода в каптажната галерия. През преливника на събирателната шахта вода е навлязла вътре в нея. При огледа е констатирано, че водата в събирателната шахта е бистра. Водоизточник Каптиран естествен извор „Момин проход“ се намира непосредствено до река Башница, като сградата на каптажната камера представлява и подпорна стена на реката. Визуалния оглед показва, че има възможност през фуги и пукнатини в стената вода от реката да навлиза в каптажната камера. А през преливника на черпателната шахта вода може да прониква и да се смесва с минералната вода. Каптажната галерия – видимата и част и събирателната шахта са в лошо състояние, корозирали тръби, обрушени стени и под. По пода на галерията в момента на проверката изтича солидно количество минерална вода към дупка в пода. В същото мокро помещение са монтирани помпените уредби на водоползвателите, които са с ел. захранване, поради което помещението е опасно за достъп при авария или проверка на контролни органи.



Находище на минерална вода „Момин проход”, гр. Костенец, общ. Костенец, Софийска област е предоставено за стопанисване на Община Костенец с Решение №10/8.01.2011г. на Министъра на околната среда и водите. В предходни проверки от експерти на БД ИБР на Община Костенец във връзка контрол по изпълнение на условията в Решение №10/18.01.2011г. на Министъра на околната среда и водите и по чл. 188, ал. 1, т. 13 от ЗВ е дадено предписание за поддържане на водовземното съоръжение Каптиран естествен извор на находище „Момин проход” и каптажната галерия, в добро техническо състояние. Същото не е изпълнено, за констатираното нарушение е образувано административнонаказателно производство през 2025г.

С оглед на недопускане на ново замърсяване на минералната вода от КЕИ „Момин проход“ е издадено ново предписание от Директора на БД ИБР на кмета на Община Костенец да извърши ремонт на каптажната галерия, черпателната шахта и водовземното съоръжение Каптиран естествен извор „Момин проход“ със срок за изпълнение 30.05.2026г. Издадено е и второ предписание да се извърши анализ на минералната вода от Каптиран естествен извор „Момин проход“ по микробиологични показатели, резултатите, от които да се представят в БД ИБР.

- Във връзка с постъпили в БД ИБР сигнали на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-50/16.02.2026г. (рег. №СЗТ-22/15.02.2026г.) и с вх. №КД-03-51/17.02.2026г. (рег. №СЗТ-23/15.02.2026г.), относно повишаване на нивото на р. Стара при ВЕЦ-Пещера, на пътя Пещера-Батак, идвайки от Батак, посока Девин, и остават около 30 см да излезе от коритото си и да залее пътното платно“. Сигналът от тел.112 е подаден и към ПБЗН, полиция и на дежурните в община Пещера и ОА-Пазарджик. Осъществен е контакт с началник язовирен район Батак, при което е получена информация, че се наблюдават водохващанията от СД на язовир Батак изградени по река Стара. Информирани са Община Пещера и ПБЗН за предприемане на действия съгласно чл.138, ал.2 от ЗВ. Не констатирано заливане на терени извън речното легло.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-54/16.02.2026г. (рег. №СЗТ-26/15.02.2026г.) от телефон 112, предава сигнала на кмет на с. Драгиново, относно „река Чепинска при с. Драгиново, общ. Велинград е с доста високо ниво, което продължава да се повишава вследствие на падналите валежи в района и всеки момент ще излезе от коритото си“. Сигналът от тел.112 е подаден и към ПБЗН, Община Велинград и ОА-Пазарджик. По повод постъпил сигнал на тел.112 за повишаване нивото на р. Чепинска в регулационните граници на с. Драгиново и предполагаем разлив на реката към съседни имоти е извършена проверка на място. Констатирано е, че има възможност за разлив на реката през участък от подпорната стена, защото стената в този участък е по-ниска, но не е констатирано заливане на терени извън реката.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-48/10.02.2026г., препратен и от РИОСВ - Пловдив с вх. №КД-03-48-1/11.02.2026г., за замърсяване на река Дермандере в землището на кв. Прослав, гр. Пловдив с небиологични отпадъци при въжения мост в района на Гребна база Пловдив, е извършена съвместна проверка на място с Пловдивски общински инспекторат. При направения оглед на участък от река Първенецка (Тъмръшка, Дермандере) с приблизителна дължина от 0,55 км, в землището на кв. Прослав, гр. Пловдив, общ. Пловдив, е констатирано, че на около 30 метра преди въжения мост в посока нагоре по течението на реката поради паднало дърво в течението на реката е довело до натрупване на битови отпадъци – пластмасови бутилки, опаковки и кашони в течението на реката. Не е констатирано наличие на изсипани битови или строителни отпадъци. Обходеният участък попада в регулацията на град



Пловдив, не включва горски територии и попада в обхвата на защитена зона Река Марица BG0000578. Видимо обходеният участък е коригиран с изградени берми и диги за предпазване от вредното въздействие на водите. Констатирано е, че бермите на реката са обрасли с дървесна и храстовидна растителност, като на множество места има изсъхнали, паднали и с опасност от падане дървета, както и израснала в течението на реката дървесна и храстовидна растителност и паднали дървета, която намалява нормалната проводимост на водния обект. Изискана информация от „Напоителни системи“ ЕАД дали изградената корекция на река Първенецка в този участък се стопанисва от тях с оглед предприемане на последващи действия и издаване на предписание за осигуряване на проводимост и почистване от израснала в течението на реката дървесна и храстовидна растителност и паднали дървета.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. № КД-03-25/22.01.2026г. от ПП „Зелено движение“, относно незаконна кариера разположена в ПИ 44803.500.4 и ПИ 44803.500.257 в землището на с. Лясковец, общ. Стамболово, обл. Хасково, е извършена съвместна проверка на място с представители на РДНСК - Хасково, РДГ - Кърджали, РИОСВ - Хасково и Общинска администрация Стамболово. При направения оглед на терен в ПИ 44803.500.257 в м. „Старите лозя“, вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 43774, е установено, че в имотът има образувана площадка с размери около 50м ширина и около 50м дължина, от която има повърхностно изземване на инертен материали (чакъл). Дълбочината на изземване е около 1,0-1,5м. По изградената площадка няма видими пресни следи от колесна или верижна строителна техника. На терена няма техника и хора. Няма изземване на инертен материал в момента на проверката. Следите на терен са от старо изземване, като част от терена е обрасъл с тревна растителност. Обема на изетият инертен материал на образувалата се площадка не можа да се установи на терен. На около 200-250м на север от образуваната площадка в ПИ с идентификатор 44803.106.3 се намира каптиран естествен извор експлоатиран от „ВиК“ ЕООД гр. Хасково. Водовземното съоръжение е оградено с телена ограда с бетонови колове и е затворено. При разговор с представител на ВиК няма информация за промяна в дебита на водовземното съоръжение. Предвид така установеното от страна на община Стамболово са предприети действия за ограничаване на достъпа до незаконната кариера и засилен контрол по отношение на извършваните в тези имоти дейности.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-34/28.01.2026г., относно опасност от замърсяване на подземните води от дейността на автоморга за разкомплектоване и пресоване на моторни превозни средства в поземлен имот с идентификатор 77195.20.15, местност „Деркьой дере“ е извършена съвместна проверка на място с представител на „ ВиК“ ЕООД гр. Хасково. Констатирано е, че в поземлен имот 77195.20.15 в местност „Дерекьой топра“, вид собств. частна кооперативна, вид територия урбанизирана, НТП за друг вид производствен, складов обект, по КККР на гр. Хасково, общ. Хасково, съществува автоморга за разкомплектоване и пресоване на моторни превозни средства. Площадката на автоморгата е асфалтирана и бетонирана. На обекта има съществуващ и работещ каломаслоуловител. На обекта има сорбиращи материали. Има инструкция за действия при разливи на нефтопродукти от разкомплектоване и пресоване на моторни превозни средства. В момента на проверката се е извършвало пресоване на моторни превозни средства, от които видимо не е имало изтичане на нефтопродукти. На територията на обекта няма наличие на водовземно съоръжение. След направена справка в деловодната програма на БД ИБР е установено, че няма издадено



разрешително за водоземане или заустване на отпадни води на автоморга разкомплектоване и пресоване на моторни превозни средства в поземлен имот с идентификатор 77195.20.15 по КККР на гр. Хасково, общ. Хасково. Съгласно разпоредбата на чл. 151, ал. 4, т. 1-5 от ЗВ контролът на всички обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води, без значение дали има издадено по реда на Закона за водите разрешително, е от компетентността на Регионалната дирекция по околната среда и водите гр. Хасково.

Извършена е проверка и на ПС „Хасково-1“ експлоатирана от „ВиК“ ЕООД гр. Хасково. Има издадено разрешително с №0564/2001г. издадено Министър на околната среда и водите. На разстояние от около 250м. от проверявания обект се намира тръбен кладенец №5. В момента на проверката тръбният кладенец не е оборудван и затворен със стоманобетонен капак. Тръбният кладенец е спрял от експлоатация със Заповед №РД-032-13/11.04.2017г. на РЗИ, поради завишени стойности по показател естествен уран. На разстояние от около 300м. от проверявания обект и на разстояние от около 300м западно от ТК №5 се намира тръбен кладенец №6. В момента на проверката тръбният кладенец не е оборудван и затворен със стоманобетонен капак. Тръбният кладенец е спрял от експлоатация със Заповед №РД-032-13/11.04.2017г. на РЗИ, поради завишени стойности по показател естествен уран.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-41/05.02.2026г., препратен от РИОСВ – Хасково, относно изливане на големи количества торова маса, ограничаване проводимостта и замърсяване на воден обект – язовир, разположен в ПИ 27200.64.219 в землището на с. Елена, местност „Биккор“, общ. Хасково, обл. Хасково, е извършена съвместна проверка на място с представител на ОДБХ – Хасково и кмет на с. Елена. При огледа на терен е установено, че в поземлен имот с идентификатор 27200.64.219 в землището на с. Елена, местност „Биккор“, общ. Хасково, обл. Хасково, вид собственост Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Язовир, площ 123816 кв. м , посочен в сигнала представлява част от дере. Язовирна стена е прокопана и не се задържат водни обеми. Проверени са животновъдни обекти на ЗП С. А. и ЗП М. Ю. В животновъдния обект на С. А. се отглеждат 50 броя овце. Има изградена торова площадка, която се намира на около 100м от дере.

В момента на проверката не се извършва изливане на торова маса и няма видими следи от изливане на такава в дерето. С част от торовата маса се наторяват частни имоти в землището на с. Елена. В животновъдния обект на М. Ю. се отглеждат 42 броя крави. Има частично изградена торова площадка, която се намира на около 100м от дере. В момента на проверката не се извършва изливане на торова маса и няма видими следи от изливане на такава в дерето. В ПИ с идентификатор 27200.65.11 в землището на с. Елена дерето има проводимост. Не се ограничава оттичането на водата, няма наличие на торов отпадък и липсват следи от депониране на такъв.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-70/23.02.2026г. (рег. №СЗТ-39/22.02.2026г.), относно излизане на река Харманлийска от коритото ѝ при с. Родопи, общ. Хасково до помпена станция на ВиК и заливане на пътя, на 22.02.2026г. е извършена проверка на място. При направения огледа на терен е установено, че след разклона от влизане в селото от главният път се намира помпена станция на „ВиК“ ЕООД гр. Хасково, която е наводнена. В момента на проверката река Харманлийска в землището на с. Родопи се оттича нормално и има проводимост. Наблюдава се разлив на реката извън коритото ѝ. Наводнени са земеделски земи в землището на село Родопи. Няма опасност от наводнение на жилищни постройки. Пътят не е зялат.



- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-72/24.02.2026г., относно повишаване нивото на река Харманлийска и наводнено мазе на фирмата находяща се на адрес гр. Харманли, бул. „Македония“ №33, на 24.02.2026г. е извършена проверка на място. При направения огледа на терен е установено, че река Харманлийска има проводимост. Река Харманлийска е с повишено водно ниво. От страна на обекта зад дигата няма залети площи. Наводнението на мазето е вследствие на повишено ниво на подпочвени води. На обекта РС ПБЗН гр. Харманли извършват отводняване. Няма застрашени от наводняване жилищни постройки и земеделски площи.

- Във връзка с постъпили сигнали в БД ИБР с вх. № КД-03-69/23.02.2026г., относно опасно състояние на речното корито в ПИ 77195.558.1 гр. Хасково, кв. „Болярово“, незаконно заграждане на воден обект и непосредствен риск от наводнение и вх. №КД-03-73/25.02.2026г., препратен от ОДБХ – Хасково за екологична и епидемиологична заплахата от отнесени от високи води торови маси и отпадъци по течението на реката към централна градска част на гр. Хасково, е извършена съвместна проверка на място с представители на РИОСВ – Хасково и ОДБХ – Хасково. При направения оглед на терен е установено, че в поземлен имот с идентификатор 77195.558.1 посочен в сигнала е в местност кв. „Болярово“, вид собственост Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, площ 170 517 кв. м. (река Хасковска). Река Хасковска има проводимост и се оттича нормално. Водното ниво е ниско. Няма застрашени от наводняване жилищни постройки и земеделски земи. Проверени са земеделски земи в местност „Под Турското гробе“ ПИ с идентификатор 77195.552.15 и 77195.552.10, в които се отглеждат 35 бр. телета от физическо лице. В момента на проверката не се извършва изливане на торова маса и не се ограничава оттичането на водата. Направен е обход срещу течението на реката около 100-150м като при географските координати, описани в констативния протокол от проверката, в речното корито се наблюдават единични дървета и клони, които са паднали или донесени от водното течение в следствие на предходните интензивни валежи. Не се ограничава оттичането на водата. По бреговете на реката се наблюдават битови отпадъци. Река Хасковска има проводимост. След извършване на обстойна проверка от междуведомствена комисия, в която попада и участъкът обект на проверката, ще бъде дадено предписание на Община Хасково.

- В БД ИБР е постъпил сигнал на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-64/19.02.2026г. (рег. №СЗТ-36/19.02.2026г.) от кмета на с. Крушаре, общ. Сливен, обл. Сливен за р. Тунджа в землището на с. Крушаре, общ. Сливен, обл. Сливен и прораснала дървесна и храстова растителност в речното корито на река Тунджа при устоите на стария мост при главен път Сливен-Ямбол. В сигнала е посочено, че нагоре по течението в речното корито има паднали дървета и участъкът от реката граничи с жилищни сгради и дворни места от към левия бряг на реката, които могат да бъдат залети при преминаването на високи води е извършена проверка на място. При извършения оглед на терен на стария мост над река Тунджа на главен път Сливен-Ямбол е установено, че в устоите на мостовото съоръжение в речното корито са налице множество израснали дървета и храсти, които нарушават нормалната проводимост във водния обект и се създават предпоставки за забентване при преминаването на високи води и наводняване на прилежащите територии. Нагоре по течението на р. Тунджа от към левия бряг са нали паднали дървета и такива с опасност да паднат, същите следва да бъдат премахнати. Обследваният участък попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура-2000“ – BG0000192 „Река



Тунджа-1“ и BG0002094 „Адата-Тунджа“. Предвид изясняване собствеността на мостовото съоръжение предстои издаване на предписание на собственика на съоръжението за осигуряване проводимостта на реката в посочения участък.

- В БД ИБР е постъпил сигнал с вх. №КД-03-36/29.01.2026г. и вх. №КД-03-36-1/02.02.2026г. за ограничен достъп до частен имот в гр. Сливен, собственост на сигналоподателя и изградена подпорна стена от собственика на съседен имот, което ограничава още повече достъпа до имота на сигналоподателя, както и за изсечени дървета в коритото на водния обект, преминаващ в близост до имота на сигналоподателя. Във връзка с горното е извършена съвместна проверка с представители на Община Сливен на място. При извършения оглед на ПИ с идентификатор 67338.403.114 по КККР на гр. Сливен, общ. Сливен, м. „Градището“, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 м), собственост на сигналоподателя, е установено, че на запад имотът граничи с ПИ с идентификатор 67338.401.279 по КККР на гр. Сливен, общ. Сливен, м. „Градището“, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Дере. Тъй като ПИ № 67338.403.114 граничи с други частни имоти, през които няма осигурен достъп до горечитирания имот, сигналоподателя посочва за единствен възможен такъв през дерето, преминаващо в непосредствена близост. За ПИ с идентификатор 67338.403.114 по КККР на гр. Сливен, общ. Сливен е изготвен план за застрояване на обект ПУП за ПИ 67338.403.356 и 67338.403.357, кв.22, м. Градището, СО Изгрев, гр. Сливен. Извършен е оглед и на водния обект – дере преминаващ в регулацията на гр. Сливен в участък с дължина около 150 м. Участъкът е с частична проводимост, водния отток е нормален. Наблюдават се израснали във водното течение единични дървета и храсти, които следва да се почистят. Налице са единични отрязани дървета в речното корито. При географски координати, описани в констативния протокол на БД ИБР от проверката е констатирано укрепване на десния бряг на водния обект с приблизителна дължина около 30 м. Същото е изпълнено от редени камъни без видимо да е променен релефа на водния обект, с цел предпазване на брега от ерозия към прилежащите терени. Осигуряването на достъп до ПИ с идентификатор 67338.403.114 по КККР на гр. Сливен, общ. Сливен, м. „Градището“, собственост на сигналоподател не е от компетентността на БД ИБР.

- Във връзка с постъпил сигнал на „Зелен телефон“ с рег. № СЗТ-33/18.02.2025г. относно Сигнал за яз. Копринка - две скъсани диги на р. Тунджа при с. Бузовград, общ. Казанлък след яз. Копринка, вследствие на което бетонов център е залят и водата тръгва към Бузовград, е съществен контакт с представител на Община Казанлък. Получена е информация, че няма скъсани диги в посочения участък след яз. Копринка. Предвид повишения приток водите са залели съоръженията на рибарниците на Томина комерс ЕООД, които отново се заустват в р. Тунджа. Няма опасност от наводняване на с. Бузовград. Сигналят е предаден на ПВЗН, община Казанлък, Областна администрация стара Загора, МВР и ИАРА.

- В БД ИБР е постъпил сигнал на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-59/16.02.2026г. (рег. №СЗТ-32/16.02.2026г.), от адв. Георги Атанасов, относно повишаване на нивото на река Марица в Пловдив, пред затворен комплекс Марица Гардънс, бл.8, като се излагат твърдения, че реката е разширила значително коритото си, има промяна в крайречната ивица и ширината на коритото, като в момента реката залива тревни площи, гора и черен път, които са Натура 2000. Изрично е посочено, че на това място предстои изграждане на нов комплекс – Ларива, като в момента има изкопни дейности за строежа на бъдещия комплекс и ако се изгради на това място, голяма е



вероятността да се свлече новият блок. Във връзка с горното на 17.02.2026г. от експерти на БД ИБР е извършена проверка на място, посочено в сигнала. При направения оглед на участък от р. Марица – ляв бряг ПИ 56784.501.343 обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, „Парк отдих и култура“, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река, е установено следното:

Обходеният участък от р. Марица е с дължина около 400 м, видимо водното ниво на река Марица е повишено предвид хидрометеорологичната обстановка, брегът в този участък е висок около 3 м. На места се вижда наличието на едроломен камък по ляв бряг. При направения оглед на терен не е установено наличието на разливане на реката в този участък. При направения оглед по левия бряг на р. Марица са засечени няколко междинни точки. В момента на проверката се извършва строителство на жилищни сгради, има завършена сграда със зелена площ и ограда, има оформен път успоредно на левия бряг на реката от трошен камък, минаващ покрай оградата на завършената сграда в посока на новостроящите се сгради. Теренът е разкалян вследствие на падналите валежи. Имотите, в които се извършва строителството, са на разстояние около 50 м от водното течение на р. Марица. Пред комплекс Марица Гардънс, бл. 8 има оформен терен и наличие на купчини земна маса, няма изкоп и в момента на проверката не се извършват никакви дейности на терена, няма техника и хора. Върху оформена площадка има поставен временен контейнер (фургон). След извършена проверка в БД ИБР е установено, че контейнера попада в ПИ 56784.501.1216 обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, „Парк отдих и култура“, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 3197 кв. м, квартал 35, парцел XXVI-501.1216-жил.застр. Според наличните в БД ИБР данни в посочения участък река Марица е едностранно андигирана от южната страна (десния бряг). Няма данни за изградена дига на левия бряг. Поземлен имот 56784.501.1216 попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплахата от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е, ал. 1, т. 1 (почти изцяло), т. 2 (около 20%) от Закона за водите, за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_MA_05 „р. Марица - от с. Оризари до гр. Първомай“, от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027г. Имотът не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплахата от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, респективно, в крайбрежните заливаеми ивици, за които се отнасят забраните описани в чл. 134 от ЗВ. БД ИБР не е издавала становища за допустимост във връзка с жилищно строителство за посочения имот. Във връзка с горното постъпилият в БД ИБР сигнал е изпратен до РДНСК - Пловдив, Община Пловдив и РИОСВ-Пловдив по компетентност за предприемане на необходимите действия, съгласно предоставените им правомощия.

Извършени проверки относно проводимостта на речните корита:

- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на област Стара Загора за проводимост на речните легла на територията на Област Стара Загора;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на кмет на Община Ардино за проводимост на речните легла на територията на Община Ардино;
- ✓ Проверка на място, относно осигуряване проводимост на речните легла на територията на Община Неделино съвместно с Община Неделино;



Във връзка с извършените проверки и установено не осигуряване на проводимост на речните легла са дадени три броя предписание за предприемане на действия съгласно разпоредбите на Закона за водите, с цел осигуряване проводимост на речното легло.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществяването контролна дейност:

В резултат на контролна дейност през месеца са извършени 212 проверки, при които:

- Направени общо 16 бр. предписания.

Най-честите предписания са: за монтиране на работещи измервателни устройства и създаване на техническа възможност за пломбиране на устията на ВС.

Обработени са общо 1512 броя декларации по чл. 194б, ал.1 от ЗВ, обходи по подадени в БД ИБР процедури по издаване, изменение и продължаване на срока на действие на разрешителни.

Съставени са 16 броя актове за установяване на административно нарушение (АУАН), както следва:

Три броя АУАН за нарушение по чл.48, ал.1, т.13 от Закона за водите;

Три броя АУАН за нарушение по чл.48, ал.1, т.11 от Закона за водите;

Три броя АУАН за нарушение по чл.194б, ал.1 от Закона за водите;

Два броя АУАН за нарушение по чл.53, ал.1 във вр. с ал. 4, т.3 от Закона за водите;

Два броя АУАН за нарушение по чл.46, ал.1 от Закона за водите;

Един брой АУАН за нарушение по чл.155, ал.1, т.22 от Закона за водите;

Един брой АУАН за нарушение по чл.143, ал.3 от Закона за водите;

Един брой АУАН за нарушение по чл.46, ал.1, т.1, б. „а“ от Закона за водите;

Издадени Наказателни постановления:

От Директора на БД ИБР през месец февруари са издадени три наказателни постановления, с което на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по Закона за водите, в размер на 12 271,00 евро.

От Директорът на БД ИБР през месец февруари няма сключени споразумения на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН.

От Директора на БД ИБР през месец февруари има издадено едно писмено предупреждение на основание чл.28, ал. 1 от ЗАНН.

✓ **Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществяването контролна дейност:**

Ефектът от извършената контролна дейност през месеца се изразява в:

- Повишаване контрола върху потребяваните водни количества;
- Подобряване на събираемостта на задълженията на титуляри на разрешителни по Закона за водите;
- Предотвратяване или смекчаване на ефекта от вредното въздействие на водите, чрез предприемане на необходимите действия от страна на отговорния орган за осигуряване на нормална речна проводимост в речните легла;



- Опазване на подземните водни ресурси, с което се гарантират водни обеми за всеки един от титулярите на издадените индивидуални административни актове;
- Опазване ресурсите на минералните води.

Приложение № 2: Отчет за извършената контролна дейност – таблична част

Общ брой извършени проверки	Брой извършени проверки по разрешителни	Брой извършени извънредни проверки /по сигнали и други/	Брой дадени предписания	Общ брой съставени АУАН	Брой съставени АУАН за неизпълнени предписания	Брой издадени НП	Обща стойност на наложени глоби / имуществени санкции с НП (евро)	Постъпили суми по издадени НП (евро)	Брой издадени актове за установяване на ПДВ	Обща стойност на вземанията наложени с актове за установяване ПДВ (евро)	Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на ПДВ (евро), ведно със закона лихва	Постъпили суми, представляващи събрани такси по ЗВ (евро)
212	151	61	16	16	4	3	12271	10022	1	135304,85	41411	2792378